



Brf. Rinkeby Park 1

Medlemsinfo nr 11, 2020

Fel på utomhusbelysning

Som ni kanske har märkt så har Internet strulat en del de senaste dagarna. Huvudsäkringen i teknikrummet i miljöstugan har löst ut sig. Och det har inte hjälpt att återställa den. Samtidigt har då utomhusbelysningen slocknat. Vi har haft en jourfirma här som har konstaterat att det är utomhusbelysningen det är fel på. Internet ska nu fungera som vanligt igen. Men för utomhusbelysningen behöver det göras en mer omfattande genomgång för att se var felet finns. Detta kommer att ta några dagar. Under tiden kommer alltså inte vår utomhusbelysning i gångarna mellan husen att fungera.

Det blir ju rätt mörkt nu på kvällarna. Så hjälp gärna till att lysa upp gångarna mellan husen genom att tända lamporna över ytterdörren. Ni som bor i nr 25 - 41 kan hjälpa till genom att i stället tända lamporna över altandörren på baksidan.

